


Grafcet de point de vue partie commande



Mise en équations partielle

$$\begin{aligned}
 X_0 &= (X_{11}.e_0 + X_0). \overline{X_1} \\
 X_1 &= (X_0. dcy.a_0e_0.f_0.s_0.p + X_1). \overline{X_2.X_5} \\
 X_2 &= (X_1.s_1 + X_2). \overline{X_3} \\
 X_5 &= (X_1.s_1 + X_5). \overline{X_6} \\
 X_4 &= (X_3.f_0 + X_4). \overline{X_9} \\
 X_9 &= (X_3.X_8 + X_9). \overline{X_{10}} \\
 A+ &= X_5
 \end{aligned}$$

Programme Abel partiel

Module usinage

Declarations

Usinage device 'P22V10' ;

dcy, a0, a1, e0, e1 f0, f1 ,s0, s1, p pin 1, 2, 3, 4, 5 ,6, 7, 8, 9, 10 ;

A1 , A0, E1 , E0-, F1 , F0, S1 , S0, T pin 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 istype 'com';

X0..X11 node istype 'reg';

equations

X0 := (X11&e0 # X0)& ! X1 ;

.....

A1 = X5 ;

....

End usinage